



Serviceschein

Auftraggeber: Slezská univerzita v Opavě
Auftragsnummer: FPF_2018/006Z
Machinentyp: AC 40-1
KZ/Baunummer: 70478

Auftragnehmer: Ti kran servis s.r.o.
Ort der Reparatur: Opava
Anfang der Arbeiten: 23.05.2018
Protokollnummer: OP18076

Auf der o. g. Maschine wurden folgende Arbeiten ausgeführt:

Diagnostik des defekten Lenkungssystems:

Kabelbruch bei linkerem, oberem Winkelgeber der 3. Achse -> wurde gelötet

defekter rechter, unterer Winkelgeber der 1. Achse -> Winkelgeber muss bestellt und getauscht werden

Reparatur der Fehlfunktion des Teleskopeinfahrens -> defektes Relais E542 wurde ausgetauscht

Diagnostik der fehlerhaften Achsennivelization -> Hydrospeicher brauchen gefüllt zu werden

Reparatur der fehlerhafter Kühlanlage -> Kurzschluss an der Verkabelung des Propotionalvenils wurde gelöst

Reparatur des fehlerhaften Schweißenwischerantriebs -> Spritzen wurden gereinigt

MFA10 (Multifunktionsanzeiger) zeigt falsche Istwerte -> Länge- und Winkelgeber im Kabeltrommel E254 wurden kalibriert

Reparatur der inaktiven Armaturenblettindikatoren -> defekter Glühbirnen wurden ausgetauscht, Material brachte der Kunde ->

keine Garantiefrist auf die Gebrauchsdauer der Glühbirnen

Einstellung der Druckventilen an dem hydraulischen Steuerblock

Befestigung der Sonnenblende für die Dachscheibe der Oberwagenskabine

Beschreibung	Menge Einheit	Stückpreis	MwSt. %	ohne MwSt.	Gesamt
Service von ausländischen Kränen (außerhalb)	7,50 hod	790,00	21%	5925,00	7169,25
Reisekosten (km)	106,00 km	14,00	21%	1484,00	1795,64
Reisekosten (Zeit)	3,33 hod	355,00	21%	1183,32	1431,82
Relais	1,00 St.	3 197,30	21%	3197,30	3868,73

km: 135 496

Motorwerkstunden: 15 406

	ohne MwSt.	MwSt.	Gesamt
Steuersatz 0%	0,00	0,00	0,00
Steuersatz 15 %	0,00	0,00	0,00
Steuersatz 21 %	11789,62	2475,82	14265,44

Gesamtpreis:

14 265,44 Kč

Ausgestellt von:

Name: Martin Juřík Mgr.

Unterschrift:

Datum: 25.05.2018

Ort: Sviadnov

Für den Kunden:

Name:

Unterschrift:

Datum:

Ort: